



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Шевчик А. П. Шевчик

« _____ » _____ 2022 г.



Приемная комиссия

ПРОГРАММА
вступительных испытаний по дисциплине

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета

Санкт-Петербург

2022

**ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ,
ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ЭКЗАМЕНЕ ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ**

раз-дел	под-раз-дел	Элементы содержания
1		Строение, свойства и дефекты твердых тел. Строение твердых веществ, влияние типа химических связей на механические свойства твердых веществ. Типы кристаллических решеток. Дефекты кристаллической решетки. Механические свойства твердых веществ. Упругая и пластическая деформация.
2	2.1	Диаграммы состояния. Правило фаз Гиббса. Различные варианты двухкомпонентных диаграмм состояния, процессы при охлаждении сплавов. Правило отрезков (правило рычага).
	2.2	Диаграмма железо-углерод. Компоненты, фазы, структуры. Фазовые превращения и критические точки.
3		Превращения в сталях при нагревании и охлаждении. Термообработка железо-углеродных сплавов. Закалка, отпуск, отжиг, нормализация, старение.
4		Железо-углеродные сплавы. Углеродистые стали, чугуны: классификация, основные свойства, термообработка и применение.
5		Легированные стали, стали с особыми свойствами. Инструментальные материалы. Маркировка легированных сталей. Влияние легирующих элементов на свойства стали. Области применения и особенности свойств легированных сталей. Конструкционные стали, коррозионностойкие стали, пружинные стали, шарикоподшипниковые стали. Инструментальные стали.
6		Цветные сплавы. Маркировка, свойства, термическая обработка, применение. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и её сплавы (бронзы, латуни).

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 2023 ГОДА

Каждый вариант экзаменационной работы включает 32 задания: 30 вопросов закрытого типа и 2 задания открытого типа.

В каждом разделе 3 задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов; 1 задание – с множественным выбором из четырех предложенных вариантов, 1 задание – на установление соответствия или последовательности.

Всего в работе 18 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов; 6 заданий – с множественным выбором из четырех предложенных вариантов, 6 заданий – на установление соответствия или последовательности, 2 задания открытого типа. В заданиях открытого типа ответ дается соответствующей записью в виде слова (регистр не имеет значения).

№ вопроса	Проверяемые элементы содержания	Соответствие разделу содержания	Макс, балл за выполнение 1 задания	Примерное время выполнения задания (мин.)
1 - 5	Строение, свойства и дефекты твердых тел.	1	2	2-3
6 - 10	Диаграммы состояния. Диаграмма железо-углерод.	2.1, 2.2.	2	2-3

11 - 15	Термообработка железо-углеродных сплавов.	3	2	2-3
16 - 20	Железо-углеродные сплавы.	4	2	2-3
21 - 25	Легированные стали	5	2	2-3
26 - 30	Цветные сплавы.	6	2	2-3
31 - 32	Задания открытого типа на определение терминов	Все разделы	4	5
	Итого	32	68	90

Система оценивания экзаменационной работы по материаловедению
Верное выполнение каждого задания закрытого типа оценивается 2 баллами, открытого типа – 5 баллами. Всего заданий – 32. Максимальный первичный балл за работу – 68.


Ответы на задания автоматически обрабатываются после завершения теста. Первичный балл пересчитывается на максимальное количество баллов за всю работу – 100. Результат округляется до целого по правилам округления.

Председатель предметно-экзаменационной комиссии по материаловедению, профессор

М.М.Сычев


СОГЛАСОВАНО:




Проректор по учебной и методической работе




Б.В.Пекаревский

ПРИМЕР БИЛЕТА ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ СПБГТИ (ТУ) 2023

1.	 <p>Кристаллическая решетка, элементарная ячейка которой представлена на рисунке, называется ...</p>	<p>а) гранцентрированной кубической б) примитивной кубической в) тетрагональной г) объемно-центрированной кубической</p>
2.	Дислокация является дефектом ...	<p>а) точечным б) линейным в) поверхностным г) объемным</p>
3.	Способность материала сопротивляться внедрению другого более твердого тела называется ...	<p>а) пластичностью б) прочностью в) упругостью г) твердостью</p>
4.	Выберите все верные ответы При испытании на растяжение на разрывной машине можно определить:	<p>а) относительное удлинение б) предел прочности в) твердость</p>





<p>5.</p>	<p>Установите соответствие: Тип кристаллической решетки</p> 	<p>г) предел текучести</p> <p>Название типа кристаллической решетки</p> <p>а) Простая кубическая</p> <p>б) Объемно-центрированная кубическая</p> <p>в) Гранецентрированная кубическая</p> <p>г) Гексагональная плотноупакованная</p>
<p>6.</p>	<p>Приведенная на рисунке диаграмма соответствует:</p> 	<p>а) системе с неограниченной растворимостью компонентов друг в друге;</p> <p>б) системе с ограниченной растворимостью компонентов друг в друге;</p> <p>в) системе с образованием нового устойчивого химического соединения;</p> <p>г) системе с отсутствием взаимной растворимости и химического взаимодействия между компонентами А и В</p>
<p>7.</p>	<p>На диаграмме состояния линия АЕВ – это линия</p> 	<p>а) солидус</p> <p>б) ликвидус</p> <p>в) эвтектики</p> <p>г) перитектики</p>

8. При температуре 727°C в системе «железо-цементит» происходит ...




- а) перлитное превращение
- б) образование феррита
- в) образование первичного цементита
- г) эвтектическое превращение

9. Выберите все верные ответы
Проанализировав представленные диаграммы, определите какие из них являются эвтектическими.



- А)
- Б)
- В)
- Г)

10. Установите соответствие



	Используя диаграмму Fe-C, установите температуру, при которой происходит превращение в сплаве. а) Перлитное превращение б) Ледебуритное превращение в) Полиморфный переход чистого железа $\alpha\text{-Fe} \leftrightarrow \gamma\text{-Fe}$ г) Точка плавления железа	1) 727°C 2) 911°C 3) 1539°C 4) 1147°C
11.	Для получения высокой твердости, прочности стали применяется ...	а) отжиг б) закалка в) отпуск г) нормализация
12.	Гомогенизирующий отжиг применяют с целью ...	а) снятия наклепа после холодной пластической деформации б) получения зернистого перлита в) устранения химической неоднородности сплавов г) устранения крупнозернистой структуры
13.	Критическая скорость охлаждения при закалке – это ...	- минимальная скорость охлаждения, необходимая для фиксации аустенитной структуры - минимальная скорость охлаждения, необходимая для получения трооститной структуры - минимальная скорость охлаждения, необходимая для получения мартенситной структуры - максимальная скорость охлаждения, при которой аустенит еще распадается на структуры перлитного типа
14.	<i>Выберите все верные ответы</i> Структуры, в состав которых входит цементит	а) перлит б) аустенит в) феррит г) ледебурит
15.	<i>Установите последовательность. Ответ запишите цифрами без пробелов, скобок и запятых, например: 123.</i> Определите наиболее вероятную последовательность видов термообработки для изделия из стального литья:	1) закалка 2) отжиг 3) отпуск
16.	Самой твердой фазой железуглеродистых сплавов является ...	а) цементит б) феррит в) аустенит г) железо-углеродистый расплав
17.	При увеличении содержания углерода в стали ...	а) твердость и пластичность увеличиваются

		б) твердость уменьшается, пластичность - увеличивается в) твердость и пластичность уменьшаются г) твердость увеличивается, пластичность - уменьшается
18.	Определите содержание углерода в стали 25 в %.	а) 25 б) 2,5 в) 0,25 г) 0,025
19.	<i>Выберите все верные ответы</i> Структуры, в состав которых входит цементит	а) перлит б) аустенит в) феррит г) ледебурит
20.	<i>Установите последовательность. Ответ запишите цифрами без пробелов, скобок и запятых, например: 1234.</i> Расположите марки сталей в порядке увеличения их твердости.	1) У8 2) 25Л в) 10 г) У13
21.	Конструкционными являются все стали ряда ...	а) Р9МК6, 55С2А, ЕХ9К15М2, б) У8, 40ХН2МА, Р18, 08кп в) ХВГ, Ст5, 40Х, Р6М5 г) 20ХФ, 55, 65С2В2А, Н18Х9М5Т
22.	Нержавеющей конструкционной сталью является:	а) Сталь 50 б) 12Х18Н10Т в) У10 г) 60С2
23.	Для изготовления фрез и токарных резцов можно использовать сталь марки.....	а) Ст 3 б) А40Г в) Сталь10 г) Р18
24.	Сталь 25 при охлаждении на воздухе имеет структуру:	а) перлит б) мартенсит в) феррит г) аустенит
25.	<i>Установите последовательность. Ответ запишите цифрами без пробелов, скобок и запятых, например: 1234.</i> Расположите марки сталей в порядке увеличения содержания в их составе углерода.	1) У13 2) 10 3) 60С2ХФА 4) 40Х
26.	Силуминами называются сплавы алюминия с ...	а) магнием б) кремнием в) медью г) железом
27.	Сплав меди с оловом называется ...	- дюралю - мельхиором - бронзой - латунью
28.	Латунь это ...	а) сплав меди с оловом б) сплав меди с цинком

		<p>в) сплав меди, цинка и алюминия</p> <p>г) сплав меди с железом</p>
29.	<p><i>Выберите все верные ответы</i></p> <p>Сплавы системы алюминий-магний (АМг, АМг2, АМг3 и др.) используют для изготовления ...</p>	<p>а) баков для бензина</p> <p>б) оконных рам</p> <p>в) трубных узлов в холодильных установках</p> <p>г) армирования железобетонных конструкций</p>
30.	<p><i>Установите соответствие</i></p> <p>Установите, к каким группам относятся следующие марки сплавов:</p> <p>а) АЛ2</p> <p>б) Д16</p> <p>в) Л62</p> <p>г) БрОЦС 5-5-5</p>	<p>1) латуни</p> <p>2) бронзы</p> <p>3) силумины</p> <p>4) дюралюмины</p>
31.	<p><i>Запишите ответ в именительном падеже. Регистр не имеет значения.</i></p> <p>К какому классу материалов относится железоуглеродный сплав с содержанием углерода 1%?</p>	
32.	<p><i>Запишите ответ в именительном падеже. Регистр не имеет значения.</i></p> <p>Какая структура, обуславливающая повышение твердости, образуется в сталях в результате закалки?</p>	